









LISTA DE MATERIALES RSL-40L-14

Sección	Cantidad	Descripción	Código Individual	Imagen	Check List	
					Inicial	Final
RSL-H1A	3	Angulo tipo L de 557 mm	RSLH1			
	7	Tornillos con tuerca (en bolsa)	-			
RSL-R1	3	Pierna tipo "U" de 3 m (Acanalada) NO. 1	RSL-1			
	12	Brazos redondos de 1" diámetro x 960 mm (ATADO)	RSLD-1			
	1	Caja o Bolsa de tornillería	RSL-SEC-BK	Bolsa	ó	Caja
RSL-R2	3	Pierna tipo "U" de 3 m (Acanalada) NO.2	RSL-2			
	12	Brazos redondos de 1" diámetro x 1005 mm (ATADO)	RSLD-2			
	1	Caja o Bolsa de tornillería	RSL-SEC-BK	Bolsa	ó	Caja
RSL-R3	3	Pierna tipo "U" de 3 m (Acanalada) NO.3	RSL-3			
	12	Brazos redondos de 1" diámetro x 1054 mm (ATADO)	RSLD-3			
	1	Caja o Bolsa de tornillería	RSL-SEC-BK	Bolsa	ó	Caja

RSL-R4	3	Pierna tipo "U" de 3 m (Acanalada) NO.4	RSL-4			
	12	Brazos redondos de 1" diámetro x 1103 mm (ATADO)	RSLD-4			
	1	Caja o Bolsa de tornillería	RSL-SEC-BK	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Bolsa</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ó</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Caja</p>  </div> </div>		